

Contrôle n° 4307

16/02/2016

TAKOO 2 39

Partie	Test	Mesure	Différence	Etat
TISSUS	POROSITE CENTRE	156,4 s		●●●●
	POROSITE 2 M	252,9 s		●●●●
	POROSITE 4 M	247,1 s		●●●●
	RESISTANCE DECHIRURE BASE EXTRADOS	1400 g		●●●●
	RESISTANCE DECHIRURE BASE INTRADOS	1400 g		●●●●
	RESISTANCE DECHIRURE BASE CLOISON	1400 g		●●●●
	EVALUATION BORD D'ATTAQUE			●●●●
	EVALUATION BORD DE FUITE			●●●●
SUSPENTAGE	MESURE LONGUEURS BASSE	5665 mm	-15 mm	●●●
	VALEUR RUPTURE BASSE	190 kg	60 kg	●●●
	EVALUATION TOTALE			●●●
	SYMETRIE A	12 mm		●●●
	SYMETRIE B	10 mm		●●●
	EXAMEN VISUEL COMMANDES BASSES			●●●
	LONGUEUR COMMANDE BASSE GAUCHE	2618 mm	88 mm	●●●●
	LONGUEUR COMMANDE BASSE DROITE	2641 mm	111 mm	●●●●
	LONGUEUR COMMANDE TOTAL GAUCHE	9267 mm	17 mm	●●●●
ELEVATEURS	LONGUEUR COMMANDE TOTAL DROITE	9291 mm	41 mm	●●●●
	EVALUATION BASSE			●●●●

Travaux réalisés

09	05	01	01	05	09
7716 ● 0	7983 ● 0	8152 ● 0	8152 ● 0	7988 ● 0	7721 ● 0
-20	-28	-22	-22	-23	-15
7705 ● 12	7911 ● 2	8048 ● -3	8048 ● -3	7912 ● 5	7703 ● 5
-8	-26	-25	-25	-25	-10
7711 ● 14	7938 ● 8	8094 ● 5	8091 ● 2	7942 ● 7	7707 ● 5
-6	-20	-17	-20	-16	-10
7809 ● 14	8054 ● 12	8198 ● 5	8191 ● -2	8055 ● 8	7805 ● 5
-6	-16	-17	-24	-15	-10
	8128 ● 13	8311 ● 9	8301 ● -1	8122 ● 2	
	-15	-13	-23	-21	

Remarques

explication calage :
-longueur mesurée
-ecart / valeur constructeur
-ecart / aux A

Explication des pictogrammes d'état :
● A réformer ou régler
● Remplacé ou corrigé
●● A surveiller
●●● Etat correct
●●●● Bon état
●●●●● Neuf ou Très bon état

Prochain contrôle avant le : 15/02/2017

Pour résumer, tant que vous n'avez que du vert, vous pouvez voler sans soucis.

Avertissements :

Votre parapente sort d'un atelier, si ils n'ont pas été réalisés par nos soins, un gonflage et un vol en pente école sont nécessaire avant tout grand vol.

La présente fiche de contrôle est une image de l'état structural de votre voile au jour de son passage dans nos locaux. Elle ne donne aucune information qualitative et quantitative sur les capacités et qualités de vol de votre parapente.

Nous ne pouvons être tenus pour responsable de son évolution au cours des vols à venir.

Conseils :

Pour préserver votre voile plus longtemps, ne l'exposez pas inutilement, pliez la sèche, et pensez à la vider de tous les cailloux et insectes qui sont rentrés dedans.

Bons vols

HORIZON Réparation
3 rue des Orgueillous
34270 St Mathieu de Treviers
tel 04 99 62 06 19

info@horizon-reparation.com



FICHE DE CONTROLE N ° 4307

Modèle TAKOO 2 39

N ° série H240508

Couleurs ext JAUNE - BLANC - ROUGE

Couleurs int JAUNE - BLANC - ROUGE

DATE DE REALISATION DU CONTROLE

16/02/2016

TYPE DE CONTROLE RÉALISÉ

BASE BIPLACE

PROCHAIN CONTROLE AVANT LE

15/02/2017



Propriétaire

LES GOELANS D'ARMOR
Centre AFPA
Rue des Madières
22360 LANGUEUX LES GREVES