

Raport de CONTROLE et REPARATION

mercredi 12 avril 2017

16:54:34

SAV

Recu le: 17/03/2017

ID: 436

Date Controle 31/03/2017

Type de Service: Controle Complet

Materiel Sac Parapente; Voile
Depose

Controle Visuel ☒

Controle Calage ☒

Controle Symetrie ☒

Reparation ☐

Pliage Secours ☐

CLIENT

Nom - Prenom Tarik

Societe

E-Mail

Tel 06-01-45-68-28

Addresss

Localite

Pays

DECHIRURE

	Neuf (Kg)	Min. (Kg)	Test (Kg)
Test Intrados	2000	700	1200
Test Extrados	2000	700	1700

SUSPENTES

	Susp.	Type	Neuf (kg)	Min (kg)	Test (Kg)	Cote
S. Basse	A1	Kevlar N	200	75	150	70%
S. Interm.			0	0	0	0%
S. Haute			0	0	0	0%

EVALUATION

Commentaire Suspentage

VISUEL SUSPENTES OK SYMETRIE FREIN OK

Commentaire sur la Porosite

VISUEL VOILE OK

Commentaires Generaux

Parapente en bon état de vol,

VOILE

Marque OZONE

Modele ULTRALITE 1/2 (OZONE)

Taille 19 Année 2010

Serie UL2-19-L-33E-009

POROSITE



Airbulle

Fait a Lumbin le 17/03/2017

Information

ATTENTION: Votre parapente sort d'une voilerie. Une visite prévol et gonflage sont impératifs avant le vol.
L'équipement a été contrôlé sur base de données et côtes de constructeurs.

AIR BULLE PARAPENTE EURL

ATTERRISSAGE PARAPENTE - 83 CHEMIN DES LONGS PRES - 38660 LUMBIN
Tel: 0033 4 76 08 26 26 - www.parapente.fr - airbulle@parapente.fr

AIRBULLE
LA PASSION DU VOL LIBRE