



Rapport de contrôle

Nom	Maurice Maurice Bellet
Adresse, Rue	920 rte des Herauds
Pays, Code Postal, Ville	38250 Lans-en-Vercors (38250)
Pays	France
Modèle, Taille	XI 25
N° de série	77984
Couleur	acid
N° de certification	PG 1316.2018

Contrôles effectués

Contrôle visuel de l'aile	✓
Test de déchirure du tissu	✓
Contrôle visuel du suspentage	
Contrôle visuel des points d'attache	
Longueurs de suspentes	
Résistance des suspentes	✓
Test de porosité	✓

Contrôle visuel de l'aile

(Déchirures, ruptures, allongements, enduction, réparations précédentes, etc.)	Résultat	
	+ -	Remarques
Extrados	✓	
Intrados	✓	
Bord d'attaque		✓
Ribs / V ribs	✓	
Couture	✓	
Test de déchirure du tissu (bord d'attaque et extrados avec Bettsometer >600g)	✓	

Remplacement panneau Nr. 9 et 11 gauche

Résistance des suspentes

(A + B-Principales = Nbre de susp. x Résistance des susp. >8 x max. Poids total volant et >800kg C + D-Principales = Nbre de susp. x Résistance des susp. >6 x max. Poids total volant et >600kg)	Résultat	
	+ -	Remarques
A-principale (daN) - 3A1 (Gauche)	✓	

Test de porosité

(Mesure de porosité avec appareil JDC: A=très bon >200 / B=bon >60 / C=usure moyenne >30 / D= usure importante >15 / < 15 = Vérificaton interne par ADVANCE)

	A B C D	Remarques
Zone 1	✓	
Zone 2	✓	
Zone 3	✓	
Zone 4	✓	

