

Explication des pictogrammes d'état :



Neuf ou Très bon état



Bon état



Etat correct



A surveiller



A réformer ou régler



Remplacé ou corrigé

Partie	Test	Mesure		Etat
TISSUS	POROSITE CENTRE	341 s		
	POROSITE 2 M	304 s		
	POROSITE 4 M	186 s		
	RESISTANCE DECHIRURE RIPSTOP INTRADOS	1350 g		
	RESISTANCE DECHIRURE RIPSTOP EXTRADOS	1650 g		
	RESISTANCE DECHIRURE RIPSTOP CLOISON	2000 g		
	EVALUATION BORD D'ATTAQUE			
	EVALUATION BORD DE FUITE			
	EVALUATION GALONS BA			
	EVALUATION GALONS BF			
	EVALUATION JONCS/MYLARS			
	EVALUATION COUTURES			
	EVALUATION TOTALE			
SUSPENTES GAINÉES				
SUSPENTAGE	MESURE LONGUEURS BASSE	2595 mm	-5 mm	
	VALEUR RUPTURE BASSE	111 kg	55 kg	
	LONGUEUR COMMANDE BASSE GAUCHE	1860 mm	-50 mm	
	LONGUEUR COMMANDE BASSE DROITE	1857 mm	-53 mm	
	LONGUEUR COMMANDE TOTAL GAUCHE	5711 mm	-74 mm	
	LONGUEUR COMMANDE TOTAL DROITE	5710 mm	-75 mm	
	EXAMEN VISUEL COMMANDES BASSES			
	EVALUATION CALAGE			
ELEVATEURS	EVALUATION POIGNÉES DE FREIN			
	EVALUATION BOUCLES MAILLONS POULIES			
	EVALUATION SANGLES			

Travaux réalisés

RECALAGE PAR TM EN A1 G.

Remarques

VERIFIER LA GARDE DES COMMANDES EN VOL.

Avertissements :

Votre parapente sort d'un atelier, si ils n'ont pas été réalisés par nos soins, un gonflage et un vol en pente école sont nécessaire avant tout grand vol.

La présente fiche de contrôle est une image de l'état structural de votre voile au jour de son passage dans nos locaux. Elle ne donne aucune information qualitative et quantitative sur les capacités et qualités de vol de votre parapente.

Nous ne pouvons être tenus pour responsable de son évolution au cours des vols à venir.

Conseils :

Pour préserver votre voile plus longtemps, ne l'exposez pas inutilement, pliez la sèche, et pensez à la vider de tous les cailloux et insectes qui sont rentrés dedans.

Bons vols

HORIZON Réparation
3 rue des Orgueillous
34270 St Mathieu de Treviers
tel 04 99 62 06 19

info@horizon-reparation.com



FICHE DE CONTROLE N° 6286

Modèle **SPIRULINE GT 2 0**

N° série **2K14-SPIRULINE GT 2.0-196**

Couleurs ext **ORANGE - BLANC**

Couleurs int **BLANC**

DATE DE REALISATION DU CONTROLE

30/04/2020

TYPE DE CONTROLE RÉALISÉ

INTERMEDIAIRE SOLO

PROCHAIN CONTROLE AVANT LE **30/04/2022**

Recommandations constructeur :

Premier contrôle après : **24 mois** ou **200 heures de vol**

Ensuite tous les : **24 mois** ou **200 heures de vol**

Propriétaire

NESPOULET Hugo
2 rue de l'horloge

34790 GRABELS
France