

# Raport de CONTROLE et REPARATION

lundi 27 septembre 2021

12:18:41

## SAV

Recu le: 23/08/2021

ID: 890

Date Controle 01/09/2021

Type de Service: Controle Simple

Materiel  
Depose

Controle Visuel ☒

Controle Calage ☐

Controle Symetrie ☒

Reparation ☐

Pliage Secours ☐

## DECHIRURE

	Neuf (Kg)	Min. (Kg)	Test (Kg)
Test Intrados	2500	700	0
Test Extrados	2000	700	1100

## SUSPENTES

	Susp.	Type	Neuf (kg)	Min (kg)	Test (Kg)	Cote
S. Basse	A1		230	75	148	47%
S. Interm.			0	0	0	0%
S. Haute			1	0	0	0%

## EVALUATION

Commentaire Suspentage

Contrôle tactile de toutes vos suspentes bonne résistance , Ok, à contrôler régulièrement

Commentaire sur la Porosite

Bonne porosité, résistances tissus mesures indicative contrôle visuel du tissu .

Commentaires Generaux

Voile en bon état de vol, à contrôler régulièrement , contrôle simple à la demande du client .contrôle visuel et tactile suspentes OK ; contrôle visuel tissu OK, contrôle résistance mécanique OK; Test mécanique suspente centrale OK. Contrôle porosité ok

## CLIENT

Address

Localite

Pays

## VOILE

Marque GRADIENT


Modele ASTRAL 6 (SWING)

Taille 26

Annee

Serie 472618020115L


## POROSITE



EXTRADOS 82%

Poros. Mini (min) 30

INTRADOS 85%



## Information

ATTENTION: Votre parapente sort d'une voilerie. Une visite prévol et gonflage sont impératifs avant le vol.  
L'équipement a été contrôlé sur base de données et côtes de constructeurs.

AIR BULLE PARAPENTE EURL

ATTERRISSAGE PARAPENTE - 83 CHEMIN DES LONGS PRES - 38660 LUMBIN

Tel: 0033 4 76 08 26 26 - www.parapente.fr - airbulle@parapente.fr

**AIRBULLE**  
LA PASSION DU VOL LIBRE